





PRA 30

Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρησεως	el
Használati utasítás	hu
Instrukcja obsługi	pl
Инструкция по эксплуатации	ru
Návod k obsluze	cs
Návod na obsluhu	sk
Upute za uporabu	hr
Navodila za uporabo	sl
Ръководство за обслужване	bg
Instrucțiuni de utilizare	ro
Kullanma Talimatı	tr
دليل الاستعمال	ar
Lietošanas pamācība	lv
Instrukcija	it
Kasutusjuhend	et
Інструкція з експлуатації	uk
Пайдалану бойынша басшылық	kk
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作說明書	zh
操作说明书	cn






2



3






4



PRA 83

PRA 80

PRA 81



# PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

## Prijímač laserového lúča/dialkové ovládanie PRA 30

**Pred uvedením do prevádzky sa bezpodmieno oboznámte s návodom na používanie.**

**Návod na používanie majte uložený vždy s prístrojom.**

**Prístroj odovzdávajte iným osobám vždy spolu s návodom na používanie.**

<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>
1 Všeobecné informácie	118
2 Opis	119
3 Technické údaje	120
4 Bezpečnostné pokyny	120
5 Pred použitím	121
6 Obsluha	121
7 Údržba a ošetrovanie	122
8 Likvidácia	123
9 Záruka výrobcu na prístroje	123
10 Upozornenie FCC (platné v USA) / upozornenie IC (platné v Kanade)	123
11 Vyhlásenie o zhode ES (originál)	124

**1** Čísla odkazujú na obrázky. Obrázky nájdete na začiatku návodu na obsluhu.

V texte tohto návodu na obsluhu sa pojmom "prístroj" vždy označuje prijímač laserového lúča PRA 30 (03).

### Ovládací panel **1**

- ①** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- ②** Tlačidlo na zadanie náklonu "Plus"/smerové tlačidlo "Doprava" alebo "Nahor" (s PRA 90)
- ③** Tlačidlo jednotiek
- ④** Tlačidlo pre hlasitosť
- ⑤** Tlačidlo na zadanie náklonu "Mínus"/smerové tlačidlo "Doľava" alebo "Nadol" (s PRA 90)
- ⑥** Tlačidlo "Automatické vyrovnanie"/"Režim kontroly" (vertikálne) (dvojité stlačenie tlačidla)
- ⑦** Detekčné pole
- ⑧** Značkovací zárez
- ⑨** Displej

### Displej prijímača laserového lúča PRA 30 **2**

- ①** Indikátor pozicie prijímača laserového lúča – relativne k výške roviny s laserom
- ②** Indikátor stavu batérie
- ③** Indikátor hlasitosti
- ④** Indikátor vzdialnosti k rovine s laserom

sk

## 1 Všeobecné informácie

### 1.1 Signálne slová a ich význam

#### NEBEZPEČENSTVO

Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť ťažký úraz alebo usmrtenie.

#### VÝSTRAHA

V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.

#### POZOR

V prípade možnej nebezpečnej situácie, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam osôb alebo k vecným škodám.

#### UPOZORNENIE

Pokyny na používanie a iné užitočné informácie

### 1.2 Význam piktogramov a ďalšie pokyny

#### Výstražné symboly



Všeobecná výstraha pred nebezpečenstvom



Žieraviny



Výstraha pred nebezpečným elektrickým napäťom

#### Príkazové znaky



Pred použitím si precítajte návod na používanie

## Symboly



Odpady odovzdajte na recykláciu



Nedivajte sa do lúča

## Miesto na identifikačné údaje na prístroji

Typové označenie a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku prístroja. Tieto údaje si poznáte do svojho návodu na používanie a uvádzajte ich, kedykoľvek požadujete informácie od nášho zastúpenia alebo servisného strediska.

Typ:

Generácia: 03

Sériové číslo:

## 2 Opis

### 2.1 Používanie v súlade s určeným účelom

Prístroj umožňuje v kombinácii s rotačným laserom typu PR 30-HVS obsluhovať funkcie prostredníctvom diaľkového ovládania a lokalizovať laserový lúč s využitím detektie. Tento návod na obsluhu sa obmedzuje na opis obsluhy príjimača laserového lúča PRA 30. Pri funkciách diaľkového ovládania dbajte prosím na údaje uvedené v návode na obsluhu prístroja PR 30-HVS.

Prístroj je v kombinácii s prístrojom PR 30-HVS určený na zistovanie, prenášanie a kontrolu vodorovného priebehu čiar označujúcich výšku, vertikálnych a naklonených rovín a pravých uhlov. Príkladmi použitia sú: prenášanie čiar označujúcich vzdialenosť a výšku, určovanie pravých uhlov pri stenách, vertikálne zarovnávanie na referenčné body a vytváranie naklonených rovín.

Dodržiavajte pokyny na používanie, ošetrovanie a údržbu, uvedené v návode na používanie.

Zohľadnite vplyvy vonkajšieho prostredia. Nepoužívajte prístroj tam, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo explózie.

**Manipulácia alebo zmeny na prístroji nie sú dovolené.**

### 2.2 Charakteristické znaky

Prístroj možno používať buď s držaním v ruke, alebo môže byť pripojený pomocou vhodného držiaka na nivelačné laty, drevené laty, stojany, podstavce a podobne.

### 2.3 Zobrazovacie prvky

#### UPOZORNENIE

Zobrazovacie pole prístroja disponuje viacerými symbolmi na znázornenie rôzneho vecného obsahu.

Indikátor pozície príjimača laserového lúča – relativne k výške roviny s laserom	Indikátor pozície príjimača laserového lúča voči výške roviny s laserom zobrazuje šípkou ten smer, do ktorého je potrebné príjmač laserového lúča pohybovať, aby sa nachádzal na presne rovnakej úrovni ako laser.
Indikátor stavu batérií	Indikátor stavu batérií zobrazuje zvyšnú kapacitu batérie.
Hlasitosť	Ak sa nezobrazuje žiadny symbol pre hlasitosť, je akustický signál vypnutý. Ak sa zobrazuje jeden stípec, hlasitosť je nastavená na hodnotu "potichu". Ak sa zobrazujú dva stípce, hlasitosť je nastavená na hodnotu "normálne". Ak sa zobrazujú tri stípce, hlasitosť je nastavená na hodnotu "nahlas".
Indikátor vzdialenosť	Zobrazuje presnú vzdialenosť príjimača laserového lúča od roviny s laserom v želaných merných jednotkách.
Ostatné indikátory	Ostatné indikátory a zobrazenia na displeji sa vzťahujú na rotačný laser PR 30-HVS v rámci diaľkového ovládania. Venujte preto pozornosť údajom uvedeným v návode na obsluhu prístroja PR 30-HVS.

### 2.4 Rozsah dodávky

- Prijímač laserového lúča/diaľkové ovládanie PRA 30 (03)
- Návod na obsluhu prístroja PRA 30

sk

- 2 Batérie (články AA)  
1 Certifikát výrobcu

### 3 Technické údaje

Technické zmeny vyhradené!

Operačný rozsah detektie (priemer)	S PR 30-HVS typicky: 2...500 m (6 až 1 600 stôp (ft))
Akustická signálizácia	3 hlasitosti s možnosťou potlačenia
Displej z tekutých kryštálov	Obojstranný
Rozsah zobrazenia vzdialenosť	±52 mm (±2 in)
Rozsah zobrazenia roviny s laserom	±0,5 mm (±0,02 in)
Dĺžka detekčného poľa	120 mm (5 in)
Zobrazenie stredu – od hornej hrany krytu	75 mm (3 in)
Značkovacie zárezy	Na obidvoch stranách
Doba čakania bez detegovania pred samočinným vypnutím	15 min
Rozmery	160 mm (6,3 in) × 67 mm (2,6 in) × 24 mm (0,9 in)
Hmotnosť (vrátane batérií)	0,25 kg (0,6 lbs)
Napájanie energiou	2 články veľkosti AA
Životnosť batérií (alkalické-mangánové)	Teplota +20 °C (+68 °F): cca 40 h (v závislosti od kvality alkalických mangánových batérií)
Prevádzková teplota	-20...+50 °C (-4 až +122 °F)
Teplota pri skladovaní	-25...+60 °C (-13 až +140 °F)
Ochranná trieda	IP 66 (podľa IEC 60529), okrem priečadky na batérie
Výška pri testovaní pádu <sup>1</sup>	2 m (6,5 stopy (ft))

<sup>1</sup> Test pádu bol vykonaný v držiaku prijímača PRA 83 na rovný betón, pri štandardných podmienkach v okolitej prostredí (MIL-STD-810G).

Sk

### 4 Bezpečnostné pokyny

#### 4.1 Základné bezpečnostné upozornenia

Okrem bezpečnostno-technických pokynov, uvedených v jednotlivých častiach tohto návodu na používanie, sa vždy musia striktne dodržiavať nasledujúce pokyny.

#### 4.2 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- a) Pri práci dbajte na bezpečnú vzdialenosť iných osôb, najmä detí.
- b) Prístroj pred použitím skontrolujte. Ak je prístroj poškodený, nechajte ho opraviť v servisnom stredisku spoločnosti Hilti.
- c) Prístroj nechajte opraviť iba v servisnom stredisku Hilti.
- d) Na prístroji nevyradujte z činnosti žiadne bezpečnostné prvky a neodstraňujte z neho žiadne informačné a výstražné štítky.

- e) Po páde alebo iných mechanických vplyvoch sa prístroj musí nechať skontrolovať v servisnom stredisku Hilti.
- f) Pri používaní s adaptérmi sa uistite, že prístroj je správne nasadený.
- g) Detekčné pole udržiavajte čisté, aby sa zabránilo chybám meraním.
- h) Hoci je prístroj koncipovaný na používanie v ľahkých podmienkach na stavenisku, malí by ste s ním zaobchádzať starostivo, ako s ostatnými optickými a elektronickými prístrojmi (dalekohľad, okuliare, fotoaparát).
- i) Hoci je prístroj chránený proti preniknutiu vlhkosti, malí by ste ho poutierať dosucha predtým než ho uschováte do prepravej nádoby.
- j) Prevádzkovanie prístroja v bezprostrednej blízkosti uší môže spôsobiť poškodenie sluchu. Neďávajte prístroj do bezprostrednej blízkosti uší.

## 4.2.1 Elektrická bezpečnosť



- a) Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom.
- b) Batérie nevystavujte vysokým teplotám a ohňu. Batérie môžu explodovať alebo sa môžu uvoľňovať toxickej látiky.
- c) Batérie nenabijajte.
- d) Batérie neupevňujte prispájkovaním.
- e) Batérie nevybijajte skratom, môžu sa tým prehriat a spôsobiť popáleniny.
- f) Batérie neotvárajte a nevystavujte ich nadmernému mechanickému zaťaženiu.

## 4.3 Správne vybavenie pracovísk

- a) Pri práci z rebríka alebo lešenia sa vyhýbajte neprirodzeným polohám. Pri práci dbajte na stabilný postoj, ktorý vám vždy umožní udržať rovnováhu.
- b) Prístroj používajte iba v rozsahu definovaných hraníc využitia.
- c) Merania cez alebo na sklenených tabuliach alebo cez iné objekty môžu skresliť výsledok merania.
- d) Práca s meracími latami nie je povolená v blízkosti vedení s vysokým napätiom.

## 4.4 Elektromagnetická tolerancia

Hoci prístroj spĺňa prísné požiadavky príslušných smernic, spoločnosť Hilti nemôže vylúčiť možnosť rušenia funkcií prístroja silným žiareniom, čo môže viesť k chybnej operácii. V takomto prípade alebo pri iných pochybnostach sa musia vykonať kontrolné merania. Spoločnosť Hilti taktiež nemôže vylúčiť rušenie iných prístrojov (napr. navigačných zariadení lietadiel).

## 5 Pred použitím



### 5.1 Vloženie batérií

#### NEBEZPEČENSTVO

Nepoužívajte poškodené batérie.

#### NEBEZPEČENSTVO

Nemiešajte nové a staré batérie. Nepoužívajte batérie od rôznych výrobcov alebo s rôznymi typovými označeniami.

#### UPOZORNENIE

Priestroj sa smie prevádzkovať len s batériami, ktoré boli vyrobené podľa medzinárodných štandardov.

1. Otvorte priečadku na batérie na prístroji.
  2. Vložte batérie do prístroja.
- UPOZORNENIE** Pri vkladaní dbajte na dodržanie polarity batérií!
3. Priečadku na batérie uzavorte.

sk

## 6 Obsluha



### 6.1 Zapínanie a vypínanie prístroja

Sťačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie.

Dabajte na to, aby všetky tlačidlá diaľkového ovládania prístroja PRA 30 fungovali iba s jedným rotačným laserom PR 30-HVS. Funkcie tlačidiel si prosím zistite z návodu na obsluhu prístroja PR 30-HVS.

### 6.2 Práca s prijímačom laserového lúča

Prijímač laserového lúča možno používať na vzdialenosť (okruhy) do 250 m (800 ft). Indikácia laserového lúča sa uskutočňuje optickými a akustickými.

#### 6.2.1 Práca s prijímačom laserového lúča ako s ručným prístrojom

1. Sťačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie.
2. Držte prístroj otočený priamo do roviny rotujúceho laserového lúča.

#### 6.2.2 Práca s prijímačom laserového lúča v držiaku prijímača PRA 80

1. Otvorte uzáver na držiaku PRA 80.
2. Vložte prístroj do držiaka prijímača PRA 80.
3. Uzavorte uzáver na držiaku PRA 80.
4. Zapnite prístroj tlačidlom na zapnutie/vypnutie.
5. Otvorte otočné rukoväť.
6. Upevnite držiak prijímača PRA 80 bezpečne na teleskopickú tyč alebo nivelačnú tyč – upevnenie vykonáte uzavorením otočnej rukoväti.

7. Držte prístroj otočený detekčným poľom priamo do roviny rotujúceho laserového lúča.

### 6.2.3 Práca s prijímačom laserového lúča v držiaku prijímača PRA 83 4

- Zatlačte prístroj šikmo do gumeného obalu PRA 83, až pokiaľ nebude prístroj úplne obalený. Dávajte pozor na to, aby sa detekčné pole a tlačidlá nachádzali na prednej strane.
- Nasadte prístroj spolu s gumeným obalom na provok s rukovátou. Magnetický držiak spája obal a provok s rukovátou navzájom.
- Zapnite prístroj tlačidlom na zapnutie/vypnutie.
- Otvorte otočnú rukovát.
- Upevnite držiak prijímača PRA 83 bezpečne na teleskopickú tyč alebo nivelačnú tyč – upevenenie vykonáte uzavorením otočnej rukováti.
- Držte prístroj otočený detekčným poľom priamo do roviny rotujúceho laserového lúča.

### 6.2.4 Práca so zariadením na prenášanie výšok PRA 81 4

- Otvorte uzáver na zariadení PRA 81.
- Vložte prístroj do zariadenia na prenášanie výšok PRA 81.
- Zatvorte uzáver na zariadení PRA 81.
- Zapnite prístroj tlačidlom na zapnutie/vypnutie.

- Držte prístroj otočený detekčným poľom priamo do roviny rotujúceho laserového lúča.
- Nastavte pozíciu prístroja tak, aby indikátor vzdialnosti zobrazoval hodnotu "0".
- Zmerajte požadovanú vzdialenosť pomocou meračieho pásma.

### 6.2.5 Nastavenie jednotiek

Tlačidlom jednotiek môžete nastaviť želanú presnosť digitálneho zobrazovania (mm/cm/vyp.).

### 6.2.6 Nastavenie hlasitosti

Pri zapnutí prístroja je hlasitosť nastavená na hodnotu "normálne". Slačením tlačidla pre hlasitosť je možné zmeniť hlasitosť zvukových signálov. Môžete si vybrať spomedzi štyroch možností: "potichu", "normálne", "nahlas" a "vypnuté".

### 6.2.7 Volby menu

Pri zapínaní prístroja stlačte na dve sekundy tlačidlo na zapnutie/vypnutie.

V zobrazovacom poli sa objaví indikátor menu.

Na prepínanie medzi metrickými a angloamerickými jednotkami používajte tlačidlo jednotiek.

Ak chcete oblasti detektie nad alebo pod značkovacím zárezom priradiť rýchlejšie nasledovanie akustického signálu, použiťte tlačidlo pre hlasitosť.

Nastavenia uložte vypnutím prístroja.

## 7 Údržba a ošetrovanie

### 7.1 Čistenie a sušenie

- Prach z povrchu sfúknite.
- Zobrazovacích plôch, resp. detekčného poľa sa nedotýkajte prstami.
- Čistite len čistou a mäkkou utierkou. V prípade potreby ju navlhčite čistým alkoholom alebo trochou vody.

**UPOZORNENIE** Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny, pretože tie môžu poškodiť plastové časti.

- Vysušte svoje vybavenie, avšak pri dodržaní hraničných hodnôt teploty, ktoré sú uvedené v technických údajoch.

**UPOZORNENIE** Najmä v zime/v lete dávajte pozor na hraničné hodnoty teploty, keď skladujete svoje vybavenie napríklad v interéri vozidla.

### 7.2 Skladovanie

Navrhnuté prístroje vybalte. Prístroje, prepravné nádoby a príslušenstvo vysušte (pri dodržaní prevádzkovej teploty) a vyčistite ich. Vybavenie zabalte, až keď je úplne suché.

Po dlhšom skladovaní alebo preprave vášho vybavenia vykonajte pred použitím kontrolné meranie.

Pred dlhším skladovaním z prístroja vyberte batérie. Vytekajúce batérie môžu poškodiť prístroj.

### 7.3 Preprava

Na prepravu alebo odosielanie vášho vybavenia používajte buď originálny obal Hilti alebo rovnocenný obal.

#### Pozor

Pred prepravou alebo zasielaním vyberte z prístroja batérie.

### 7.4 Kalibrácia v kalibračnom servise spoločnosti Hilti

Odporúčame nechať pravidelne kontrolovať tento systém v kalibračnom servise Hilti, aby sa mohla zaistíť spoľahlivosť podľa noriem a právnych predpisov.

Kalibračný servis Hilti je vám kedykoľvek k dispozícii. Odporúčame vám nechať prístroj kalibrovať aspoň jedenkrát ročne.

V kalibračnom servise Hilti sa potvrdí, že špecifikácie kontrolovaného systému v deň kontroly zodpovedajú technickým údajom v návode na obsluhu.

Pri odchýlках od údajov výrobca sa používaný merač prístroj opäť nanovo nastaví. Po nastavení a kontrole sa na prístroj upevni kalibračný štítok a vystaví sa kalibračný certifikát, ktorý písomne potvrdzuje, že systém pracuje v rozsahu údajov výrobcu.

Kalibračné certifikáty sú vždy požadujú od firiem, ktoré sú certifikované podľa normy ISO 900X.

Ďalšie informácie vám radi poskytnú vo vašom najbližšom zastúpení spoločnosti Hilti.

## 8 Likvidácia

### NEBEZPEČENSTVO

Pri nevhodnej likvidácii vybavenia môže dôjsť k nasledujúcim efektom:

Pri spaľovaní plastových dielov vznikajú jedovaté plyny, ktoré môžu ohrozovať zdravie.

Ak sa batérie poškodia alebo silno zohrejú, môžu explodovať a pritom spôsobiť otravy, popáleniny, poleptanie alebo môžu znečistiť životné prostredie.

Pri nedbalej likvidácii umožňujete zneužitie vybavenia nepovolanými osobami. Pritom môže dôjsť k ľahkému poraneniu tretích osôb, ako aj k znečisteniu životného prostredia.



Prístroje Hilti sú z veľkej časti vyrobené z recyklovateľných materiálov. Predpokladom pre recykláciu je správne oddelenie materiálov. Spoločnosť Hilti v mnohých krajinách umožňuje zber opotrebovaných prístrojov na recykláciu. Informujte sa vo vašom zákazníckom servise Hilti alebo u vášho špecializovaného predajcu.



Iba pre krajiny EÚ

Elektronické meracie prístroje neodhadzujte do domového odpadu!



V súlade s európskou smernicou o opotrebovaných elektrických a elektronických zariadeniach v znení národných predpisov sa opotrebované elektrické náradie, prístroje a zariadenia musia podrobiť separovaniu a ekologickej recyklácii.

Akumulátory zlikvidujte podľa národných predpisov

## 9 Záruka výrobcu na prístroje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa záručných podmienok, obráťte sa, prosím, na vášho lokálneho partnera spoločnosti HILTI.

sk

## 10 Upozornenie FCC (platné v USA) / upozornenie IC (platné v Kanade)

### POZOR

Tento prístroj v testoch dodržal hraničné hodnoty, ktoré sú stanovené v odseku 15 ustanovení FCC (elektromagnetická a rádiová interferencia) pre digitálne prístroje triedy B. Tieto hraničné hodnoty predstavujú pre inštalačiu v obyvateľnych oblastiach dostatočnú ochranu pred rušivým vyzávaraním. Prístroje tohto druhu generujú a používajú rádiové frekvencie a môžu ich aj vyzávať. Preto, ak nie sú inštalované a nepoužívajú sa v súlade s pokynmi, môžu spôsobovať rušenie príjmu rádiového signálu.

Nemožno však zaručiť, že pri určitých inštalačiach nedôjde k rušeniu. Ak tento prístroj spôsobuje rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistíť vypnutím a zapnutím prístroja, odporúčame používať ľahkovo odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

Nanovo nastaviť alebo premiestniť prijímaciu anténu.

Zväčšíť vzdialenosť medzi prístrojom a prijímačom.

Pripojiť prístroj do zásuvky elektrického obvodu, ktorý je odlišný od obvodu pre prijímač.

Požiadajte o pomoc vášho predajcu alebo skúseného rádiotechnika a televízneho technika.

### UPOZORNENIE

Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslove povolené spoločnosťou Hilti, môžu obmedziť právo používateľa na uvedenie prístroja do prevádzky.

Tento prístroj zodpovedá § 15 nariadení FCC a RSS-210 IC.

Uvedenie do prevádzky podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

Tento prístroj by nemal vytvárať žiadne škodlivé žiarenie.

Prístroj musí zadržať každé žiarenie, vrátane takých žiaření, ktoré spôsobia nežiaduce operácie.

## 11 Vyhlásenie o zhode ES (originál)

Označenie:	Prijímač laserového lúča/dialkové ovládanie
Typové označenie:	PRA 30
Generácia:	03
Rok výroby:	2013

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami: do 19. apríla 2016: 2004/108/ES, od 20. apríla 2016: 2014/30/EU, 2011/65/EÚ, 1999/5/ES, EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN ISO 12100.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
06/2015



**Edward Przybylowicz**  
Head of BU Measuring Systems  
BU Measuring Systems  
06/2015

### Technická dokumentácia u:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150924



2067467